Cómo usar su tensiómetro (A600N)

Para cargar su dispositivo, conecte un extremo del cable de carga al puerto del dispositivo y el otro extremo al cargador de pared. Enchufe el cargador de pared a la toma de corriente.

3–4 horas es un tiempo suficiente para cargar su dispositivo. No se debe cargar el dispositivo mientras se está usando para realizar una medición.

1



Conecte el brazalete al lado izquierdo del dispositivo.

2

Coloque el brazalete en la parte superior del brazo izquierdo o derecho, de manera que el tubo quede alineado con el dedo medio, apuntando hacia el antebrazo y la palma.



3



Envuelva el brazalete firmemente alrededor de la parte superior del brazo.

4

Apoye el brazo (por ejemplo, sobre un escritorio con una almohada o libro para ajustar la altura) de modo que el centro del brazalete quede a la altura del corazón.

5

Inicie la medición en el dispositivo.



6



Una vez obtenidas las lecturas, espere hasta que el símbolo de la antena deje de parpadear y el dispositivo se apagará automáticamente.

7